

## 柳津町内通学路の要対策箇所一覧(道路管理者対応分)

【柳津小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
山都柳津線	柳津町大字柳津字安久津地内	変則5差路で交差点の見通しが悪い。歩道が無く、児童は、路側のコンクリート蓋の上を通学している。	-	路側帯のカラー舗装化 ※写真①	福島県
柳津石神線				見通しの悪い箇所の立木伐採や枝払いを実施 ※写真②(写真の右側に立木があり見通しを悪くしている)	柳津町

【対策検討メンバー】教育委員会、柳津小学校、福島県宮下土木事務所、柳津町建設課、坂下警察署柳津駐在所

やないづ やないづ  
**福島県 柳津町 柳津小学校校区** (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【対策検討メンバー】教育委員会、柳津小学校、宮下土木事務所、柳津町建設課、会津坂下警察署柳津駐在所

様式2

写真①



写真②




写真③

- <対策メニュー>
- ・路側帯のカラー舗装化【福島県】
  - ・見通しの悪い箇所の立木伐採や枝払い【柳津町】

- ・歩道が無い
- ・変則5差路で見通しが悪い

--- : 通学路(学校指定)

○ : 要対策箇所



至三島町